

iCON505 aktualizacja firmware do 14.4 Mbps

Firma Option udostępniła na swojej stronie, nowy firmware do modemu **iCON505**. Podnosi on możliwości urządzenia, zwiększając prędkość transferu z **10.2 Mbps** do **14.4 Mbps** – pobieranie plików. Prędkość wysyłu pozostaje bez zmian - 5.76 Mbps.

Krok 1

Aby pobrać nowy firmware, należy użyć poniższego linku.

<http://www.option.com/en/support/software-download/?backurl=/en/support/software-download/usb-modems/icon505/>

Krok 2

Przed pobraniem pliku zostaniemy zapytani o numer **IMEI** bądź **SNR** modemu, jak niżej. Numer **IMEI** możemy odczytać z opakowania modemu, bądź w programie GlobeTrotter Connect, klikamy na klawisz **Więcej->Diagnostyka**, gdzie z listy odczytujemy wszystkie potrzebne parametry.



Krok 3

Pobrany plik należy przed użyciem rozpakować, np. klikając na nim prawym klawiszem myszki i wybrać opcję „Wyodrębnij wszystkie”

Nazwa	Rozmiar	Typ	Data modyfikacji
168_48215_SmartFire_Option_GI0505_1.0d0-236.36314_48215_win	4 555 KB	Folder skompresow...	2010-02-24 10:52

Krok 4

Uruchamiamy rozpakowany program



i klikamy przycisk



Po zakończeniu aktualizacji, program poinformuje nas o konieczności wyciągnięcia i ponownego włożenia modemu.

Uwaga!!!: należy bezwzględnie pamiętać, aby w trakcie aktualizacji firmware nie wyciągać modemu z gniazda USB, jak również pamiętać aby w laptopie podłączone było zewnętrzne zasilanie. Utrata zasilania z baterii w trakcie wykonywania aktualizacji może spowodować uszkodzenie modemu.

W razie problemów prosimy o kontakt.

wel.com

ul. Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl